


MONTAGGIO CAVO DI RETE UTP RJ45 CATS

Schema di cablaggio recondo lo Standard EIA/TIA T568A











Illustrazione di montaggio di entrambi i connettori con collegamento diretto T568A.


Nella posizione illustrata del connettore con i fili che entrano dal basso,

l'aletta si trova dietro

Schema di cablaggio secondo lo Standard EIA/TIA T568B (crossover)

Il cavo incrociato (crossover) deve essere usato per connettere direttamente tra loro, due apparecchi senza usare un HUB, uno SWITCH, o un RUTTER. Il primo connettore ha la stessa cablatura del cavo diretto, il secondo connettore ha le coppie arancio e verdi invertite.










Illustrazione di montaggio di entrambi i connettori con collegamento incrociato T568B (crossover)..

Nella posizione illustrata del connettore con i fili che entrano dal basso, l'aletta si trova dietro